

РЕДАКЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
ГОСТ 11539–2014  
«ФАНЕРА БАКЕЛИЗИРОВАННАЯ.  
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ»

**Раздел 2.** Последний абзац изложить в следующей редакции:

**П р и м е ч а н и я**

1 На территории Приднестровской Молдавской Республики вместо ГОСТ 99–96 действует ГОСТ 99–2016 «Шпон лущеный. Технические условия».

2 На территории Приднестровской Молдавской Республики вместо ГОСТ 3916.1–96 действует ГОСТ 3916.1–2018 «Фанера общего назначения с наружными слоями из шпона лиственных пород. Технические условия».

3 На территории Приднестровской Молдавской Республики вместо ГОСТ 9622–87 действует ГОСТ 9622–2016 «Древесина слоистая клееная. Методы определения предела прочности и модуля упругости при растяжении».

4 При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по государственной информационной базе данных «Государственные стандарты Приднестровской Молдавской Республики». Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.».

В соответствующих пунктах стандарта применять нормативные ссылки согласно редакционным изменениям.

*(Приказ МЭР ПМР от 1 апреля 2022 года № 306,  
газета «Приднестровье» от 9 апреля 2022 года № 62)*